

# Guía de cuidado y mantenimiento

## ACERO INOXIDABLE SATINADO

El acero inoxidable es un material resistente y duradero. Para conservar su acabado satinado, la limpieza debe ser suave, regular y siempre en la dirección del cepillado.

### 01 Limpieza habitual

- 1 Retira el polvo con un paño de microfibra limpio, seco y sin pelusa.
- 2 Limpia con agua templada y una pequeña cantidad de jabón neutro, usando un paño suave ligeramente humedecido.
- 3 Pasa el paño siguiendo siempre la dirección visible del grano o cepillado del acero. Evita movimientos circulares.
- 4 Aclara con otro paño humedecido únicamente en agua limpia.
- 5 Seca inmediatamente toda la superficie para prevenir marcas de agua y depósitos de cal.

### 02 Protección durante el uso

- Utiliza posavasos, salvamanteles y bases protectoras bajo objetos decorativos, especialmente si pueden retener humedad.
- Coloca fieltros limpios bajo cerámica, piedra, vidrio o metal para evitar microarañazos por fricción.
- Levanta los objetos para moverlos; no los arrastres sobre la superficie.
- Retira de inmediato líquidos, restos de comida, sal, grasa, productos cosméticos o sustancias ácidas.
- No apoyes recipientes muy calientes directamente sobre el tablero. Utiliza siempre una protección térmica.

**RECOMENDACIÓN** · Realiza una limpieza ligera después del uso y una limpieza completa cuando aparezcan huellas, polvo o residuos visibles.

# Manchas, precauciones y conservación

Actúa cuanto antes y utiliza siempre el método menos agresivo.

## 03 Cómo actuar según el tipo de marca

| TIPO DE MARCA       | TRATAMIENTO RECOMENDADO                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huellas y grasa     | Agua templada y jabón neutro. Aclara y seca siguiendo el cepillado.                                                                                                         |
| Marcas de agua      | Paño suave humedecido con agua limpia. Si persisten, utiliza una solución muy diluida de vinagre blanco, durante pocos segundos; aclara abundantemente y seca de inmediato. |
| Restos adheridos    | Reblandece con un paño húmedo durante unos minutos. Retira sin raspar y repite la limpieza habitual.                                                                        |
| Puntos de oxidación | Pueden deberse a partículas ferrosas externas. No frotes con lana de acero. Contacta con Patinato antes de aplicar productos específicos.                                   |
| Arañazos            | Los microarañazos pueden integrarse progresivamente en la pátina de uso. No intentes pulir zonas aisladas, ya que puede alterar la dirección y uniformidad del satinado.    |

## 04 Productos y prácticas que debes evitar

- Lejía, cloro y limpiadores clorados.
- Ácidos fuertes o desincrustantes agresivos.
- Lana de acero y estropajos metálicos.
- Estropajos abrasivos y polvos de pulido.
- Limpiadores de horno o productos cáusticos.
- Cuchillas, rascadores o lijado localizado.

## 05 Conservación a largo plazo

- Mantén la pieza en un ambiente ventilado y evita la humedad permanente o el agua estancada.
- Si el producto no se especifica expresamente para exterior, úsalo únicamente en interiores.
- Antes de utilizar cualquier limpiador específico para acero inoxidable, prueba una pequeña cantidad en una zona poco visible y sigue las instrucciones del fabricante.
- No mezcles productos de limpieza. Ante una mancha persistente o una alteración del acabado, consulta con Patinato antes de intervenir.

### UNA SUPERFICIE VIVA

Con el uso pueden aparecer ligeras marcas y microarañazos propios del material. Estas variaciones forman parte de la evolución natural del acero inoxidable y no afectan a su resistencia ni funcionalidad.